

دفترچه راهنمای ترموموستات ESACO

توجه

برای خروج از تنظیمات می بایست کلید SET را ۰ ثانیه فشار

داقه یا روی گزینه EHt رفته و کلید SET را میزنیم.

۶- فاصله قطع و وصل رله ا و μ (هیسترزیس)

کنترل برای تنظیم دما ، رله را قطع و وصل می کند . می توان فاصله قطع و وصل رله را با پارامتر dif تنظیم کرد . برای دسترسی به این پارامتر وارد

تنظیمات شده و مبلغ آنچه در قبل توضیح دادیم وارد dif شده و با



دکمه های یا می توانید مقدار مورد نظر را تعیین کنید . محدوده

تغییرات برای مدلهاي IC , PT100 در محدوده ۰.۱ ~ ۱۹.۹ °C

و برای مدل K-TYPE در محدوده ۵۰ °C ~ ۱ خواهد بود . مثال :

dif=3

dif=3



۷- تنظیم رله ا به عنوان (سیستم سرمایشی یا گرمایشی)

در حالیکه دمای جاری بر روی صفحه است ، کلید SET را ۰ ثانیه

بفشارید ، بعد از ورود به صفحه تنظیمات و نمایش tyP کلید

ESTI200 را بفشارید تا عبارت Hot نمایان شود ، اگر از کنترل برای سیستم گرمایشی مانند هیتر استفاده می کنید روی دکمه

کنترل را بفشارید هر یک از کنترل سیستم خنک کننده مانند فن استفاده می کنید کلید

ان را فشار دهید تا عبارت CoL نمایان شود و سپس با کلید SET آن

را انتخاب نمایید .



۸- حفاظت و اینتی

برای جلوگیری از دستگاری افراد غیر مجاز و همچنین محدود کردن تنظیمات ،

در هنگامیکه دمای جاری بر روی صفحه در حال نمایش است اگر کلید

و کلید را همزمان فشار دهیم عبارت ULOC نمایش داده می شود

که یعنی تنظیمات قفل نیست و با کلید می توانیم تنظیمات را قفل

کنیم و با زدن کلید SET مجدد به صفحه نمایش دما باز میگردیم



Model Sensor Type Range Output

ESTI200	IC	-50 ~ 125 °C	out1 & out2 relay 10A
---------	----	--------------	-----------------------

۱- قابلیت های کلی

- کنترل هیتری و یا کولری جهت پروsesه های گرماساز یا سرماساز

- حساسیت رله کنترل ۰.۰ تا ۱۹.۹ برای مدل IC

- امکان حداقل و حداکثر دمای تنظیمی توسعه کاربر

- امکان قفل تنظیمات اصلی برای جلوگیری از دستگاری افراد غیر مجاز

۲- تنظیم دمای سنت پوینت

- دستگاه را روشن کنید و منتظر نمایش دمای جاری در صفحه باشید .

- کلید SET را یکبار بفشارید ، صفحه باید چشمک زن شود .

- با کلید های یا می توانید سنت پوینت جدید را تنظیم کنید .

- در صورت فشار مدت هریک از کلیدهای فوق بیش از ۳ ثانیه ، افزایش و یا کاهش اعداد روی صفحه سریعتر اتفاق می افتد .

- با فشار کلید SET عدد در حافظه ذخیره می گردد و صفحه نمایش دمای جاری را نمایش می دهد .


۳- نصب سنسور

برای نصب سنسور با توجه به شکل زیر در سیستم های سنسور IC سیم قرمز

به ترمینال ۱ ، مشکی به ترمینال ۲ و سفید به ترمینال ۳ متصل می گردد .

توجه : اتصال غلط سیم های نمایش Error را به دنبال دارد یا ممکن است

موجب خساراتی شود . حداکثر امکان افزایش کابل سنسور ۱۰ متر است .



۴- تصحیح شرائط سنسور (کالیبراسیون)

در حالیکه دمای جاری را روی صفحه نمایش داریم ، کلید SET را ۰ ثانیه

بفشارید ، بعد از ورود به صفحه تنظیمات و نمایش tyP چند بار کلید

SET را بفشارید تا عبارت CAL نمایان شود ، سپس با فشردن کلید

وارد تنظیمات آن شده و با دکمه های یا می توانید عدد مورد نظر



جهت اضافه یا کسر نمودن از عدد نمایشی را تنظیم کنید . سپس با فشردن

کلید SAVE عبارت نمایان می شود و به صفحه تنظیمات باز می گردیم :

نمایش تصویح شده CAL پارامتر تصویح دمای نمایشی

$$20.0^{\circ}\text{C} + -5.0^{\circ}\text{C} = 15.0^{\circ}\text{C}$$

۱ - ابعاد کنترلر



ابعاد برش جهت قرار گیری پنل روی درب تابلو در ابعاد عکس می باشد همچنین برای برش می توانید از فرم پشت چسبدار داخل جعبه مطابق روش زیر استفاده کنید:

- ابتدا محل چسباندن روی تابلو را مشخص و تعیین نمایید
- سپس کاغذ پشت چسبدار را جدا نموده و روی تابلو بچسبانید
- برش درست روی خط چین سفید رنگ انجام گیرد

سایز برش: 70 mm * 28 mm

۲ - نکات مهم هنگام استفاده از دستگاه

- ازوصل کردن مستقیم بارهای خازنی یا سونیچینگ یا درایورهای LED به دستگاه به دلیل جریان بیش از حد راه اندازی در این نوع مصرف کنده ها خودکاری گردد. در این موارد از رله خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده گردد.

- هنگام نصب دستگاه به موارد زیر دقت کنید :

◀ کیفیت سیم های ارتباطی بر دقت ارتباط و حداکثر فاصله موثر تاثیر می گذارد. توصیه می استفاده از کابل شیلدکار می باشد.

◀ کاهش نسبی دقت سنسور در شرایطی که در معرض زمان زیاد در برابر نور خورشید و اشعة ماوراء بنشش قرار می گیرد انتظار می رود. بنابر این سعی گردد سنسور در شرایط فوق قرار نگیرد بخارهای مواد شیمیایی ممکن است اثرات مضری بر سنسور داشته باشند و دقت و حساسیت آن را به شدت تنزل دهد.

۳ - تایمر تأخیری عملکرد رله اصلی dlt

در حالتیکه دمای جاری بر روی صفحه است. کلید **SET** را ۰ ثانیه بفشارید بعد از ورود به صفحه تنظیمات و نمایش **typ** چندبار کلید **V** را بفشارید تا عبارت **dLt** نمایان شود. سپس با فشردن کلید **SET** وارد تنظیمات آن شده و با دکمه های **V** یا **A** می توانید عدد تایمر مورد نظر را بر حسب ثانیه انتخاب کنید. با فشار دادن دکمه **SET** عبارت **SAU** نمایان شده و مجددا به صفحه تنظیمات باز می گردیم

۴ - تنظیمات رله

در حالتیکه دمای جاری بر روی صفحه است. کلید **SET** را ۰ ثانیه بفشارید. بعد از ورود به صفحه تنظیمات و نمایش **typ** چندبار کلید **V** را بفشارید تا عبارت **L2** نمایان شود. سپس با فشردن دکمه **SET** وارد تنظیمات آن شده و عبارت **Hot** نمایان شده و با دکمه های **V** یا **A** پایین یکی از موارد زیر را می شود تعیین کرد

Hot	-۱
CoL	-۰
Aln	-۰

در صورت خرابی سنسور، برای هشدار استفاده می شود پس از انتخاب یکی از موارد زیر و در صورتی که انتخابمان موارد ۱ یا ۰ بود کلید **SET** را می زنیم تا سمت پوینت دمای عملکرد رله ۰ نمایان شود. مطبق توپیکاتی که در مورد تنظیم سمت پوینت قدیم دمای سمت پوینت مدینظر رله ۰ را تنظیم گردد و مجدد کلید **SET** را زده تا وارد صفحه تنظیمات تنظیمات رله ۰ به پایان می رسد.

اما اگر انتخابمان گزینه ۳ بود، در سه حالت رله ۰ فعال می شود

اگر روی گزینه ۳ کلیک کنیم یک مقدار **HI** مشخص میگنیم تا اگر دما بالاتر از این مقدار بود رله ۰ وصل شود

HI	-۱
-----------	----

بعد از مشخص کردن مقدار **HI** سپس مقدار **LO** را هم مشخص میگنیم مثلث درجه، تا اگر دما کمتر از این مقدار شد رله ۰ وصل شود

LO	-۰
-----------	----

اگر روی گزینه ۳ کلیک کنیم، سومین حالتی که رله ۰ وصل می شود این است که سنسور به هر دلیل قطع شود

Err	-۰
------------	----